



Programa de Substituição do Adaptador de Corrente USB europeu de 5 W da marca “Apple”

A “Apple” está a levar a cabo um **Programa de Substituição do Adaptador de Corrente USB europeu de 5 W** devido à possibilidade do mesmo sobreaquecer e, por isso, representar um risco para a segurança.

O referido adaptador foi comercializado com os modelos ***iPhone 3GS, iPhone 4 e iPhone 4s***, entre outubro de 2009 e setembro de 2012 e é também vendido, em separado, como acessório.


O representante da marca disponibilizou informação sobre este programa de substituição, nomeadamente sobre a forma de identificar o produto afetado no seguinte endereço eletrónico:

<https://ssl.apple.com/pt/support/usbadapter-european/>

Adaptador afetado



Adaptador redesenhado



De acordo com a obrigação geral de segurança estipulada no Decreto-Lei n.º 69/2005, de 17 de março, o referido operador económico informou a Direção-Geral do Consumidor (DGC) acerca do presente “Programa de Substituição”.

A DGC no desempenho das suas funções, enquanto Ponto de Contacto nacional do *Sistema RAPEX* (Sistema Comunitário de Troca Rápida de Informações), transmitiu estas informações às autoridades nacionais de fiscalização do mercado e à Comissão Europeia.